



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE  
Rua José Bonifácio, 400 Centro Santa Bárbara d'Oeste - SP CEP 13.450-037  
Atendimento ao Consumidor: 0800-770-3459

RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DA ÁGUA

SETEMBRO 2021

Nome do Sistema de Abastecimento

ETA II, ETA IV, POÇO RECANTOS DAS ANDORINHAS E  
POÇO SANTO ANTÔNIO DO SAPEZEIRO

Em cumprimento ao Decreto Federal nº 5440/05 de 4 de maio de 2005 que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano e, em consonância Portaria N° 888 de 04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, que estabelece o padrão de potabilidade da Água segue-se o Relatório Mensal.

Parâmetros	Unidade	VMP <sup>(1)</sup>	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Aspecto	Límpido	Límpido	1724	Límpido
Cloro residual livre	mg/L	0,2 a 2,0	1724	1,64
pH	---	6,0 a 9,5	1724	7,13
Cor aparente	UH <sup>(2)</sup>	15	1724	1,28
Turbidez	UT <sup>(3)</sup>	5	1724	0,23
Alumínio	mg/L	0,2	48	0,04
Ferro	mg/L	0,3	60	0,018
Manganês	mg/L	0,1	60	0,024
Fluoretos	mg/L	0,6 a 0,8	1724	0,67
Nitrato	mg/L	10	32	0,36
Cloreto	mg/L	250	32	14,54
Dureza Total	mg/L	500	32	18,68
Condutividade Elétrica	µS/cm	**	150	83,81
Coliformes Totais	NMP/100 mL	Ausente em 95%	240	Ausente
Escherichia Coli	NMP/100 mL	Ausente	240	Ausente
Bactérias Heterotróficas	UFC/mL <sup>(4)</sup>	500	23	1,03

OBSERVAÇÃO:

(1) Valor Máximo Permitido	a) Informações disponíveis: Sede: Rua José Bonifácio, 400 Centro
(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)	b) Riscos de saúde: Usar somente água tratada, para não haver problema de contaminação.
(3) Unidade de Turbidez	c) Resumo médio mensal das análises
(4) Unidade Formadora de Colônias	d) Os mananciais do DAE não oferecem perigo a saúde. Não consumir água que não seja oferecida pelo DAE
(**) VMP sem comparativo	